

Line Mode Example #2

E-Class Weigh & Print

Line Mode は、計測された重さをPrinter に保存されたDPLラベルフォーマットに挿入します。

可変的な計測された重さは、電子はかりから提供され印刷します。

重量の単位は、電子はかりの規格で決まります。



Line Mode Example #3

DATAMAX

Ex2 Scan & Print / Line Mode

保存されたラベルフォーマットは、10行「フィールドを更新」
を含みます。

全10行が埋まるとラベルは印刷されます。

RS-232
serial connection

DATAMAX SPARE PARTS ORDER		
PART NO	QUANTITY	CHECKED BY
14-2552-01	0002	SUE B.
11-5526-01	0001	SUE B.
15-2805-01	0003	SUE B.
DPO32-2300	0001	SUE B.
11-5240-01	0001	SUE B.
12-2946-01	0001	SUE B.
11-5435-01	0003	SUE B.
14-2729-01	0002	SUE B.
DPO78-2256	0001	SUE B.
DPO78-2256	0001	SUE B.

DATAMAX SPARE PARTS ORDER		
QUANTITY	CHECKED BY	
0001	SUE B.	
0002	SUE B.	
ER 0000	SUE B.	



Max Japan

